

Applicable model 適応車種

SUZUKI "KATANA" GT79B- ('19-), "GSX-S1000/F" GT79A- ('16), "GSX-S1000/F" GT79B- ('17-'20)


Set contents セット内容

No.	Part No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
1	570-199-5110	CAP	2
2	570-199-5120	SPACER	1
3	570-199-5130	RUBBER BUSH A (Φ18mm)	1
4	570-199-5140	RUBBER BUSH B (Φ11mm)	1
5	801-205-3055	SUS COUNTERSUNK CAP BOLT M5x55	1

No.	Part No. 品番	Description 品名	Qty. 数量
6	801-205-3030	SUS COUNTERSUNK CAP BOLT M5x30	1
7	821-305-0080	SUS NUT M5	2
8	812-205-1801	WASHER M5xΦ18x1.0	1
9	812-205-1001	WASHER M5xΦ10x1.0	1


Installation 取り付け方法

•Left side 左側



1. Remove mud, dirt or rust from inside of swing arm pivot shaft.
2. Refer to the above exploded view, assemble each of left side and right side. At this time, hand tighten nut ⑦ lightly.
3. Insert each of left side and right side assembled parts into the swing arm pivot shaft holes.
4. Hold cap ① and tighten bolt ⑤/⑥ to inflate rubber bush ③/④ until cap is fixed.
5. Start the engine and check that the caps are firmly fixed and the bolts are not loose.
6. After riding approximately 100 km of distance, retighten the bolts ⑤/⑥ and check that all the parts are firmly fixed again.

•Right side 右側



1. スイングアームピボットシャフト内側の泥、汚れ、錆などを除去してください。
2. 上記の分解図を参照して、左右それぞれを仮組みします。この際に、ナット⑦を軽く締め込んでおきます。
3. スイングアームピボットシャフトの穴に、左右それぞれを、しっかり奥まで差し込みます。
4. キャップ①を押えながら、ボルト⑤、⑥を締め込んでゴムブッシュ③、④を膨らませキャップを固定します。
5. エンジンを開始し、抜け出しや緩みが無いか確認してください。
6. 約100km走行後、抜け出しや緩みを点検し、ボルト⑤、⑥の増し締めを行ってください。

Usage notes 使用上のご注意

- Be sure to read this manual carefully before starting the installation.
- This product is designed with the vehicle in genuine condition. If it is not genuine, it cannot be installed normally and may fall off.
- Yoshimura Japan will not bear any responsibility for any losses caused by improper use or installation of this product.
- This manual must be retained until the product is scrapped.

- ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
- 本製品は車両の純正状態にて設計されています。取付部分が純正状態ではない場合、取付不良、脱落などの恐れがあります。
- 本製品の誤った使用や取り付けによって生じた損害については当社は一切その責任を負いません。
- この取扱説明書は、本製品が破棄されるまで確実に保管してください。

Safety precautions 安全上のご注意

⚠ WARNING 警告 It indicates potential hazards that may cause serious accidents.
反すると重大な事故の原因となります。

- Products installation must be proceeded with appropriate qualification or knowledge.
- Follow instructions on the instruction manual and service manual.
- Make sure all bolts and nuts are sufficiently tightened.
- Pull over the motorcycle if abnormal noise or troubles are detected.

- 製品の取り付けは適切な資格、知識を有する人が行ってください。
- 取り付けや点検は取扱説明書またはサービスマニュアルに記載の方法、要領に従ってください。
- ボルトやナットはサービスマニュアルに従い規定トルクで締め付けをしてください。
- 走行中に異音や部品の脱落などが発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止してください。

⚠ CAUTION 注意 It indicates potential hazards that may cause injury or product damages.
反すると傷害や製品損傷の原因となります。

- Cool down engine and muffler before installing or any other work on Yoshimura genuine parts.
- Make sure the Motorcycle is securely positioned on the sufficiently flat place.
- Wear gloves not to get injury when installing products.

- 製品の取り付けは、必ずエンジン・マフラーの冷間時に行ってください。
- 製品の取り付けは、平坦な場所で車両を十分に安定させて行ってください。
- 製品の取り付けは、グローブなどを着用し、製品のエッジ部に注意して行ってください。

If any failure was found, please stop installing and using, notify Yoshimura Japan through the selling dealer. Please note that Yoshimura Japan do not take any responsibility or liability for any damage or loss caused through using this product.

Yoshimura Japan Co.,Ltd.
6748 Nakatsu, Aikawa-machi, Aiko-gun,
Kanagawa-pref. 243-0303 Japan

製品に不具合のある場合は取り付け及び使用を中止し、(株)ヨシムラジャパンまでご相談ください。尚、本製品の使用に起因する損害については当社はその責任を一切負いません。

(株)ヨシムラジャパン
〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津6748
TEL: 0570-00-1954
http://www.yoshimura-jp.com